



INSPECCION A CONSULTORIOS SOMEDIG - MINAS PALACIOS 2

22 Nov 2024

Completada

Puntuación	67 / 100 (67%)	Elementos señalados	12	Acciones	0
-------------------	----------------	----------------------------	----	-----------------	---

Fecha de inicio: 22.11.2024 18:27 UTC

Ubicacion de la farmacia Prol. Minas Palacio, Minas San Martin, 53695 Naucalpan de Juárez, Méx., México (19.4376269, -99.2916959)

Sucursal Consultorio Minas Palacios 2

Supervisor de zona: Elizabeth Carranza

Elementos señalados

12 señalados

I.- ESTABLECIMIENTO / II.- DOCUMENTOS

8. Cuenta con expedientes clínicos de los pacientes completos: identificación, historia clínica, notas de evolución, notas de interconsulta, en su caso y con carta de consentimiento informado

Deficiente

Desde la pandemia no se hace

*No se tienen expedientes clínicos de los pacientes que contemple la identificación, historia clínica, notas de evolución, notas de interconsulta, en su caso y con carta de consentimiento informado desde 2022




Foto 9




Foto 10

I.- ESTABLECIMIENTO / II.- DOCUMENTOS

9. La conservación de expedientes cuando menos por un periodo mínimo de cinco años.

Deficiente

Solo tiene 2021 y 2022

I.- ESTABLECIMIENTO / IV.- MEDICAMENTOS

19. ¿El medicamento se almacena de acuerdo con las indicaciones del fabricante?

Deficiente

No en el anaquel



Foto 24

I.- ESTABLECIMIENTO / V.- CONTROL Y MANTENIMIENTO

24. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de equipos?

Deficiente

No cuenta con el

*No se mostro evidencia de los registros de limpieza y desinfección de equipos

I.- ESTABLECIMIENTO / V.- CONTROL Y MANTENIMIENTO

25. ¿Cuenta con solución para desinfectar los equipos?

Deficiente

Esta caducado

*La solución para desinfectar los equipos caduco el 03/2024



Foto 31

I.- ESTABLECIMIENTO / VI.- INFRAESTRUCTURA

32. ¿El establecimiento cuenta con Accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores?

Deficiente

No esta señalizada

*No se tienen Accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores

I.- ESTABLECIMIENTO / VII.-

40. ¿El establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento de agua (tinaco o cisterna)?

Deficiente

No se pudo verificar

*No se demostró si el establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento de agua (tinaco o cisterna)

I.- ESTABLECIMIENTO / VII.-

41. ¿Se realiza limpieza y mantenimiento del tinaco o cisterna por lo menos una vez al año?

Deficiente

No se cuenta con la evidencia

*No se demostró si se realiza limpieza y mantenimiento del tinaco o cisterna por lo menos una vez al año

I.- ESTABLECIMIENTO / VII.-

42. ¿Se determina el cloro residual en un rango de 0.25 ppm, muestra bitácora y kit?

Deficiente

No se lleva acabo esta actividad

*No se determina el cloro residual en un rango de 0.25 ppm

I.- ESTABLECIMIENTO / VIII.- RPBIO

44. ¿Cuenta con programa de manejo de RPBI?

Deficiente

No cuenta con ello

*No se cuenta con un programa de manejo de RPBI

I.- ESTABLECIMIENTO / VIII.- RPBIO

45. ¿Cuenta con contrato con empresa recolectora de RPBI, así como de manifiestos de recolección o se encuentra adherido a un plan de manejo externo?

Deficiente

No lo tienen

*No se cuenta con el contrato de la empresa recolectora de RPBI

I.- ESTABLECIMIENTO / VIII.- RPBIO

49. ¿Se cuenta con la señalética correspondiente de RPBI?

Deficiente

No cuenta

*No se tiene señalética correspondiente a RPBI



Foto 78




Foto 79

I.- ESTABLECIMIENTO

12 señalados, 67 / 100 (67%)

1. ¿Cuenta Aviso de funcionamiento?

Cumple

Cumple




Foto 1

2. ¿Cuenta con aviso de responsable sanitario?

Cumple

Cumple




Foto 2

3. ¿Se cuenta con un registro diario de pacientes?

Cumple

Cumple

*Llenar la bitácora correctamente, completando el nombre de la unidad, nombre de la persona que proporciona la consulta, etc.



Foto 3

4. ¿El establecimiento cuenta con un rótulo que indique el horario de asistencia del médico, así como el horario de funcionamiento?

Razonable

Falta horario de consultorio




Foto 4

II.- DOCUMENTOS

2 señalados, 11 / 16 (68.75%)

5- ¿Se cuenta con título profesional y cedula del médico que brinda la atención médica, a la vista del público?

Cumple

Cumple



Foto 5



Foto 6

6. ¿La documentación se encuentra completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento?

Cumple

Cumple




Foto 7

7. El recetario médico incluye en forma completa (Nombre del médico, institución que expide el título, número de cédula profesional, domicilio del establecimiento, número telefónico del médico que prescribe, fecha de expedición adicional los campos de nombre, fecha de nacimiento, edad del paciente).

Cumple

Usa el físico




Foto 8

8. Cuenta con expedientes clínicos de los pacientes completos: identificación, historia clínica, notas de evolución, notas de interconsulta, en su caso y con carta de consentimiento informado

Deficiente

Desde la pandemia no se hace

*No se tienen expedientes clínicos de los pacientes que contemple la identificación, historia clínica, notas de evolución, notas de interconsulta, en su caso y con carta de consentimiento informado desde 2022




Foto 9




Foto 10

9. La conservación de expedientes cuando menos por un periodo mínimo de cinco años.

Deficiente

Solo tiene 2021 y 2022

10. ¿Cuenta con un área, espacio o mueble que permita guardar y disponer de los expedientes clínicos en todo

Cumple

momento?

Cumple




Foto 11

11. ¿Cuenta con aviso de los casos de enfermedades infectocontagiosas a la Secretaría de Salud o a las autoridades sanitarias correspondientes?

Cumple

Reporta por correo




Foto 12




Foto 13

12. ¿Cuenta con formato de Farmacovigilancia y tecnovigilancia?

Razonable

Falta tecnovigilancia




Foto 14

III.- HIGIENE DEL PERSONAL

6 / 6 (100%)

13. ¿El medico cuenta con indumentaria para llevar a cabo su actividad, bata limpia y guantes, gafete?

Cumple

Cumple

*No cuenta con gafete visible



Foto 15

14. ¿El establecimiento cuenta con lavabo próximo a área de exploración funcional, jabón antiséptico líquido, agua potable y toallas desechables, ubicado en el área de exploración física y bote de basura

Cumple

Cumple




Foto 16




Foto 17

15. ¿El personal de salud lleva a cabo el lavado de manos antes y después de revisar a cada paciente y/o en cada procedimiento?

Cumple

Cumple




Foto 18

IV.- MEDICAMENTOS

1 señalado, 9 / 12 (75%)

16. El establecimiento cuenta con un botiquín de urgencias que contenga lo siguiente:

- Paracetamol 500 mg tabletas
- Lidocaína simple solución inyectable al 2%
- Epinefrina solución inyectable 1mg 1:1000 ml
- Butihiosina solución inyectable 20mg
- Salbutamol espray
- Diazepam Solución inyectable 10mg
- Difenidol solución inyectable 40mg
- Agua bidestilada solución inyectable 2ml
- Glucosa Solución inyectable 1% o 10% y/o 50 %
- Solución de Hartmann
- Material de Curación
- Apósitos
- Algodón
- Campos estériles
- Gasas
- Guantes quirúrgicos estériles
- Jeringas desechables con aguja de diversas medidas
- Material de sutura
- Soluciones antisépticas
- Tela adhesiva
- Tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre, y
- Vendas elásticas diversas medidas

Razonable

Cumple

*No se observa que contenga:

- Lidocaína simple solución inyectable al 2%
- Epinefrina solución inyectable 1mg 1:1000 ml
- Butihiosina solución inyectable 20mg
- Salbutamol espray
- Diazepam Solución inyectable 10mg
- Difenidol solución inyectable 40mg
- Agua bidestilada solución inyectable 2ml
- Glucosa Solución inyectable 1% o 10% y/o 50 %
- Solución de Hartmann

-Material de Curación
-Apósitos



Foto 19

17. ¿El medicamento cuenta con fecha de caducidad vigente?

Cumple

Cumple




Foto 20




Foto 21

18. ¿ El medicamento cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente?

Cumple

Cumple




Foto 22



Foto 23

19. ¿El medicamento se almacena de acuerdo con las indicaciones del fabricante?

Deficiente

No en el anaquel



Foto 24

20. En caso de ser un establecimiento privado ¿No cuentas con medicamentos del sector salud?

Cumple

Cumple



Foto 25

21. No se cuenta con letrero que fomenten la NO promoción

Cumple

de fórmulas lácteas o alimentos que sustituyan a la leche materna.

Sin carteles



Foto 26




Foto 27




Foto 28

V.- CONTROL Y MANTENIMIENTO

2 señalados, 5 / 10 (50%)

22. ¿Cuenta con comprobante de fumigación correspondiente, otorgado por un establecimiento autorizado menor a 365 días naturales?

Cumple

Cumple



Foto 29

23. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de áreas?

Cumple

Cumple

*Se sugiere mostrar evidencia anterior para corroborar que se este llevando acabo




Foto 30

24. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de equipos?

Deficiente

No cuenta con el

*No se mostro evidencia de los registros de limpieza y desinfección de equipos

25. ¿Cuenta con solución para desinfectar los equipos?

Deficiente

Esta caducado

*La solución para desinfectar los equipos caduco el 03/2024



Foto 31

26. ¿Los equipos, instalaciones e instrumentos se encuentran en buenas condiciones sin presencia de oxido o humedad para las instalaciones?

Razonable

Oxidados



Foto 32



Foto 33




Foto 34

VI.- INFRAESTRUCTURA

1 señalado, 19 / 26 (73.08%)

27. ¿El consultorio cuenta con área para entrevista y otra para exploración física, delimitadas con un elemento físico?

Cumple

Cumple



Foto 35



Foto 36



Foto 37

28. ¿El establecimiento cuenta con área de recepción y sala de espera con 6 lugares como mínimo?

Cumple

Cumple



Foto 38

29. Se cuenta con servicio sanitario con al menos:

- Lavabo
- Agua corriente
- Jabón líquido
- Toallas o sanitas desechables
- Bote de basura con tapa
- Retrete con tapa
- Ventilación o extractor
- iluminación
- Señalética

Deficiente

Lavabo afuera

*Se observa producto medico en sanitario



Foto 39



Foto 40




Foto 41




Foto 42

30. ¿Cuenta con área administrativa?

Cumple

Cumple



Foto 43

31. ¿Cuenta con Instalaciones de energía eléctrica que garanticen el adecuado suministro de recursos energéticos?

Cumple

Cumple




Foto 44




Foto 45




Foto 46

32. ¿El establecimiento cuenta con Accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores?

Deficiente

No esta señalizada

*No se tienen Accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores

33. El establecimiento cuenta con ventilación adecuada para la renovación continua del aire ya sea natural o artificial.

Razonable

Tiene ventana y extractor pero no es suficiente




Foto 47



Foto 48

34. El establecimiento cuenta con adecuada iluminación ya sea natural o artificial.

Cumple

Solo artificial




Foto 49




Foto 50




Foto 51

35. ¿Las instalaciones se encuentran limpias y en buen estado para llevar a cabo las actividades?

Cumple

Cumple




Foto 52




Foto 53




Foto 54



Foto 55

36. ¿El establecimiento cuenta con extintor vigentes y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas?

Cumple

Cumple




Foto 56




Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60

37. El establecimiento cuenta con el siguiente mobiliario:

- Asiento para el médico
- Asiento para el paciente y acompañante
- Asiento para el médico en la exploración del paciente
- Banqueta de altura o similar
- Báscula con estadímetro
- Guarda de medicamentos, materiales o instrumental
- Mesa de exploración con pierneras
- Mesa de Mayo, Pasteur o similar, de altura ajustable
- Mueble para escribir

Razonable

Faltan algunos




Foto 61




Foto 62



Foto 63



Foto 64




Foto 65




Foto 66



Foto 67



Foto 68




Foto 69




Foto 70

- 38. El establecimiento cuenta con el siguiente equipo:**
- Esfigmomanómetro preferentemente, aneroide o electrónico con brazalete del tamaño que requiera para su actividad principal;
 - Estetoscopio biauricular
 - Estetoscopio Pinard
 - Estuche de diagnóstico (oftalmoscopio opcional);
 - Lámpara con haz direccionable, y
 - Negatoscopio.

Cumple

Propiedad del medico

*No se muestra Estetoscopio Pinard




Foto 71




Foto 72

- 39. El establecimiento cuenta con el siguiente instrumental:**

- Caja con tapa para soluciones desinfectantes;
- Mango para bisturí;
- Martillo percusor;
- Pinza de anillos;
- Pinza de disección con dientes y sin dientes;
- Pinza tipo mosquito
- Pinza curva;
- Porta aguja recto, con ranura central y estrías cruzadas
- Riñón de 250 mililitros de mayor capacidad;
- Tijera recta, y
- Torundero con tapa.
- Cinta métrica, y
- Termómetro clínico.

Razonable

Propiedad del medico

*No se presenta evidencia del Riñón de 250 mililitros de mayor capacidad, Torundero con tapa, Cinta métrica ni del termómetro clínico




Foto 73

VII.-

3 señalados, 0 / 6 (0%)

- 40. ¿El establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento de agua (tinaco o cisterna)?**

Deficiente

No se pudo verificar

*No se demostró si el establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento de agua (tinaco o cisterna)

- 41. ¿Se realiza limpieza y mantenimiento del tinaco o cisterna por lo menos una vez al año?**

Deficiente

No se cuenta con la evidencia

*No se demostró si se realiza limpieza y mantenimiento del tinaco o cisterna por lo menos una vez al año

42. ¿Se determina el cloro residual en un rango de 0.25 ppm, muestra bitácora y kit?

Deficiente

No se lleva a cabo esta actividad

*No se determina el cloro residual en un rango de 0.25 ppm

VIII.- RPBIO

3 señalados, 10 / 16 (62.5%)

43. ¿Cuenta con manifiesto de destrucción de RPBI?

Cumple

Cumple




Foto 74

44. ¿Cuenta con programa de manejo de RPBI?

Deficiente

No cuenta con ello

*No se cuenta con un programa de manejo de RPBI

45. ¿Cuenta con contrato con empresa recolectora de RPBI, así como de manifiestos de recolección o se encuentra adherido a un plan de manejo externo?

Deficiente

No lo tienen

*No se cuenta con el contrato de la empresa recolectora de RPBI

46. ¿Cuenta con cesto de basura municipal sin presencia de RPBI?

Cumple

Cumple



Foto 75

47. ¿Cuenta con bolsa roja para desechos de RPBI, si presencia de cosas ajenas y colocado en un bote con tapa?

Cumple

Cumple



Foto 76

48. ¿Cuenta con un bote rojo rígido para el manejo de punzocortantes y libre de cosas ajenas?

Cumple

Cumple



Foto 77

49. ¿Se cuenta con la señalética correspondiente de RPBI?

Deficiente

No cuenta

*No se tiene señalética correspondiente a RPBI




Foto 78




Foto 79

50. ¿Las bolsas y contenedores de recolección de residuos peligrosos biológico-infecciosos y punzocortantes están ocupados al menos del 80% de su capacidad y cerrados?

Cumple



Foto 80



Foto 81

Resumen de los archivos multimedia




Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4




Foto 5



Foto 6



Foto 7




Foto 8

SOMEDIG
SOCIEDAD MEDICA DE MEDICOS GENERALISTAS DE LA CIUDAD MEXICANA

Historia Clínica
Unidad Médica: 1116
Nombre del Paciente: Molina, Libardo Edad: 24
Sexo: M
Número del expediente: 1116-1116-1116 Presencia: Ninguna

Antecedentes Hereditarios (Marque los positivos, herencia, padre, madre, hijo y abuelos)
 Diabetes: Nada Hipertensión: Nada NO
 Hipertensión: Nada NO NO
 Anemia: Nada NO NO
 Endocarditis: Nada NO NO

Antecedentes Personales Patológicos (Marque los positivos)
 Diabetes: NO NO NO
 Hipertensión: NO NO NO
 Anemia: NO NO NO
 Endocarditis: NO NO NO

Antecedentes Personales No Patológicos
 Traumatismos: NO NO NO
 Zoonosis: NO NO NO

Antecedentes Prenatales
 Tipo de parto: Normal NO
 APGAR 1: 8 NO NO
 APGAR 5: 10 NO NO
 Pondero: 3.200 NO NO
 Talla: 130 cm NO NO

Interrogatorio por aparatos y sistemas
 Respiratorio: Negados
 Cardiovascular: Negados
 Digestivo: Negados
 Urinogenital: Negados
 Hematológico: Negados

Foto 9

SOMEDIG
SOCIEDAD MEDICA DE MEDICOS GENERALISTAS DE LA CIUDAD MEXICANA

Historia Clínica
Unidad Médica: 1116
Nombre del Paciente: Molina de Lopez, Ricardo Edad: 23
Sexo: M
Número del expediente: 1116-1116-1116 Presencia: Ninguna

Antecedentes Hereditarios (Marque los positivos)
 Diabetes: Nada Hipertensión: Nada NO
 Hipertensión: Nada NO NO
 Anemia: Nada NO NO
 Endocarditis: Nada NO NO

Antecedentes Personales Patológicos (Marque los positivos)
 Diabetes: NO NO NO
 Hipertensión: NO NO NO
 Anemia: NO NO NO
 Endocarditis: NO NO NO

Antecedentes Personales No Patológicos
 Traumatismos: NO NO NO
 Zoonosis: NO NO NO

Gineco-Obstétrico (si aplica)
 Menarca: NO NO NO
 Gestas: NO NO NO
 Métodos PI: NO NO NO

Interrogatorio por aparatos y sistemas
 Respiratorio: Negados
 Cardiovascular: Negados
 Digestivo: Negados
 Urinogenital: Negados
 Hematológico: Negados
 Endocrino: Negados

Foto 10



Foto 11




Foto 12



Foto 17



Foto 18



Foto 19




Foto 20



Foto 25



Foto 26




Foto 27




Foto 28



Foto 33




Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43




Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57




Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61




Foto 62



Foto 63



Foto 64




Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68




Foto 69



Foto 70



Foto 71




Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81