



INSPECCION A CONSULTORIOS SOMEDIG- JACARANDAS 1

2 Dec 2024

Completada

Puntuación	80 / 100 (80%)	Elementos señalados	7	Acciones	0
-------------------	----------------	----------------------------	---	-----------------	---

Fecha de inicio:

02.12.2024 16:30 UTC

Ubicacion de la farmacia

Av Oaxaca 3, Hab Jacarandas,
54050 Tlalnepantla, Méx., México
(19.536002099999997,
-99.23604270000001)

Sucursal

Consultorio jacarandas 1

Supervisor de zona:

Elizabeth Carranza

Elementos señalados

7 señalados

I.- ESTABLECIMIENTO

2. ¿Cuenta con aviso de responsable sanitario?

Deficiente

Cumple.

No se observa el aviso de responsable sanitario




Foto 2

I.- ESTABLECIMIENTO / VI.- INFRAESTRUCTURA

32. ¿El establecimiento cuenta con Accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores?

Deficiente

No se visualiza que el establecimiento cuente con acceso para discapacitados.




Foto 59

I.- ESTABLECIMIENTO / VII.- AGUA

40. ¿El establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento de agua (tinaco o cisterna)?

Deficiente

No sé puede verificar.

No se proporciono evidencia alguna.

I.- ESTABLECIMIENTO / VII.- AGUA

41. ¿Se realiza limpieza y mantenimiento del tinaco o cisterna por lo menos una vez al año?

Deficiente

No sé lleva la actividad.

Se desconoce si los tinacos o cisterna se les realice mantenimiento.

I.- ESTABLECIMIENTO / VII.- AGUA

42. ¿Se determina el cloro residual en un rango de 0.25 ppm, muestra bitácora y kit?

Deficiente

No realiza la medición

I.- ESTABLECIMIENTO / VIII.- RPBI

44. ¿Cuenta con programa de manejo de RPBI?

Deficiente

No se proporciono evidencia del programa de RPBI solicitado.

I.- ESTABLECIMIENTO / VIII.- RPBI

45. ¿Cuenta con contrato con empresa recolectora de RPBI, así como de manifiestos de recolección o se encuentra adherido a un plan de manejo externo?

Deficiente

No se proporciono evidencia del contrato de la empresa recolectora de RPBI

I.- ESTABLECIMIENTO

7 señalados, 80 / 100 (80%)

1. ¿Cuenta Aviso de funcionamiento?

Cumple

Cumple



Foto 1

2. ¿Cuenta con aviso de responsable sanitario?

Deficiente

Cumple.

No se observa el aviso de responsable sanitario




Foto 2

3. ¿Se cuenta con un registro diario de pacientes?

Cumple

Lleva el del sistema

La evidencia que se visualiza son los registros de los pacientes y médico




Foto 3

4. ¿El establecimiento cuenta con un rótulo que indique el horario de asistencia del médico, así como el horario de funcionamiento?

Cumple



Foto 4



Foto 5

II.- DOCUMENTOS

15 / 16 (93.75%)

5- ¿Se cuenta con título profesional y cedula del médico que brinda la atención médica, a la vista del público?

Cumple



Foto 6

6. ¿La documentación se encuentra completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento?

Cumple




Foto 7

7. El recetario médico incluye en forma completa (Nombre del médico, institución que expide el título, número de cédula profesional, domicilio del establecimiento, número telefónico del médico que prescribe, fecha de expedición adicional los campos de nombre, fecha de nacimiento, edad del paciente).

Cumple

Sistema y físico



Foto 8




Foto 9

8. Cuenta con expedientes clínicos de los pacientes completos: identificación, historia clínica, notas de evolución, notas de interconsulta, en su caso y con carta de consentimiento informado

Cumple

Se maneja mediante su sistema




Foto 10

9. La conservación de expedientes cuando menos por un periodo mínimo de cinco años.

Razonable

Por paciente en sistema

En la evidencia proporcionada no se visualiza la conservación de expedientes que sean por el periodo de cinco años, ya que la evidencia presentada solo se visualiza registros de pacientes con fecha del 21-nov-2024




Foto 11

10. ¿Cuenta con un área, espacio o mueble que permita guardar y disponer de los expedientes clínicos en todo momento?

Cumple



Foto 12

11. ¿Cuenta con aviso de los casos de enfermedades infectocontagiosas a la Secretaría de Salud o a las autoridades sanitarias correspondientes?

Cumple




Foto 13

12. ¿Cuenta con formato de Farmacovigilancia y tecnovigilancia?

Cumple




Foto 14

III.- HIGIENE DEL PERSONAL

6 / 6 (100%)

13. ¿El medico cuenta con indumentaria para llevar a cabo su actividad, bata limpia y guantes, gafete?

Cumple



Foto 15

14. ¿El establecimiento cuenta con lavabo próximo a área de exploración funcional, jabón antiséptico líquido, agua potable y toallas desechables, ubicado en el área de exploración física y bote de basura

Cumple




Foto 16

15. ¿El personal de salud lleva a cabo el lavado de manos antes y después de revisar a cada paciente y/o en cada procedimiento?

Cumple



Foto 17



Foto 18

IV.- MEDICAMENTOS

10 / 12 (83.33%)

16. El establecimiento cuenta con un botiquín de urgencias que contenga lo siguiente:

- Paracetamol 500 mg tabletas
- Lidocaína simple solución inyectable al 2%
- Epinefrina solución inyectable 1mg 1:1000 ml
- Butihiosina solución inyectable 20mg
- Salbutamol espray
- Diazepam Solución inyectable 10mg
- Difenidol solución inyectable 40mg
- Agua bidestilada solución inyectable 2ml
- Glucosa Solución inyectable 1% o 10% y/o 50 %
- Solución de Hartmann
- Material de Curación
- Apósitos
- Algodón
- Campos estériles
- Gasas
- Guantes quirúrgicos estériles
- Jeringas desechables con aguja de diversas medidas
- Material de sutura
- Soluciones antisépticas
- Tela adhesiva
- Tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre, y
- Vendas elásticas diversas medidas

Razonable

De acuerdo a lo solicitado no se visualiza un botiquín de urgencias completo.



Foto 19



Foto 20

17. ¿El medicamento cuenta con fecha de caducidad vigente?

Cumple



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24

18. ¿El medicamento cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente?

Cumple



Foto 25



Foto 26



Foto 27

19. ¿El medicamento se almacena de acuerdo con las indicaciones del fabricante?

Razonable

No se visualiza si el medicamento es almacenado de acuerdo con las indicaciones del fabricante. La evidencia presentada corresponde a el botiquín.



Foto 28

20. En caso de ser un establecimiento privado ¿No cuentas con medicamentos del sector salud?

Cumple



Foto 29

21. No se cuenta con letrero que fomenten la NO promoción de fórmulas lácteas o alimentos que sustituyan a la leche materna.

Cumple




Foto 30




Foto 31




Foto 32

V.- CONTROL Y MANTENIMIENTO

9 / 10 (90%)

22. ¿Cuenta con comprobante de fumigación correspondiente, otorgado por un establecimiento autorizado menor a 365 días naturales?

Cumple



Foto 33

23. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de áreas?

Cumple




Foto 34




Foto 35




Foto 36

24. ¿Cuenta con registros de limpieza y de desinfección de equipos?

N/A

25. ¿Cuenta con solución para desinfectar los equipos?

Cumple



Foto 37



Foto 38

26. ¿Los equipos, instalaciones e instrumentos se encuentran en buenas condiciones sin presencia de óxido o humedad para las instalaciones?

Razonable

Óxido y la mesa está rota
Existen equipos que se visualizan deteriorados.




Foto 39



Foto 40




Foto 41




Foto 42




Foto 43




Foto 44




Foto 45




Foto 46

VI.- INFRAESTRUCTURA

1 señalado, 22 / 26 (84.62%)

27. ¿El consultorio cuenta con área para entrevista y otra para exploración física, delimitadas con un elemento físico?

Cumple




Foto 47




Foto 48




Foto 49

28. ¿El establecimiento cuenta con área de recepción y sala de espera con 6 lugares como mínimo?

Cumple



Foto 50



Foto 51

29. Se cuenta con servicio sanitario con al menos:

- Lavabo
- Agua corriente
- Jabón líquido
- Toallas o sanitas desechables
- Bote de basura con tapa
- Retrete con tapa
- Ventilación o extractor
- iluminación
- Señalética

Razonable

Le falta extractor de aire




Foto 52




Foto 53




Foto 54

30. ¿Cuenta con área administrativa?

Cumple




Foto 55

31. ¿Cuenta con Instalaciones de energía eléctrica que garanticen el adecuado suministro de recursos energéticos?

Razonable

Es importante que se cuente con señaléticas de riesgo eléctrico, en todas las cajas de abastecimiento eléctrico




Foto 56




Foto 57




Foto 58

32. ¿El establecimiento cuenta con Accesos para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores?

Deficiente

No se visualiza que el establecimiento cuente con acceso para discapacitados.




Foto 59

33. El establecimiento cuenta con ventilación adecuada para la renovación continua del aire ya sea natural o artificial.

Cumple



Foto 60




Foto 61

34. El establecimiento cuenta con adecuada iluminación ya sea natural o artificial.

Cumple




Foto 62



Foto 63

35. ¿Las instalaciones se encuentran limpias y en buen estado para llevar a cabo las actividades?

Cumple




Foto 64




Foto 65

36. ¿El establecimiento cuenta con extintor vigentes y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas?

Cumple



Foto 66




Foto 67



Foto 68




Foto 69

37. El establecimiento cuenta con el siguiente mobiliario:

- Asiento para el médico
- Asiento para el paciente y acompañante
- Asiento para el médico en la exploración del paciente
- Banqueta de altura o similar
- Báscula con estadímetro
- Guarda de medicamentos, materiales o instrumental
- Mesa de exploración con piñeras
- Mesa de Mayo, Pasteur o similar, de altura ajustable
- Mueble para escribir

Cumple




Foto 70




Foto 71




Foto 72




Foto 73

38. El establecimiento cuenta con el siguiente equipo:

- Esfigmomanómetro preferentemente, anerode o electrónico con brazaletes del tamaño que requiera para su actividad principal;
- Estetoscopio biauricular
- Estetoscopio Pinard
- Estuche de diagnóstico (oftalmoscopio opcional);
- Lámpara con haz direccionable, y
- Negatoscopio.

Cumple

Propiedad del medico




Foto 74

39. El establecimiento cuenta con el siguiente instrumental:

- Caja con tapa para soluciones desinfectantes;
- Mango para bisturí;
- Martillo percusor;
- Pinza de anillos;
- Pinza de disección con dientes y sin dientes;
- Pinza tipo mosquito
- Pinza curva;
- Porta aguja recto, con ranura central y estrías cruzadas
- Riñón de 250 mililitros de mayor capacidad;
- Tijera recta, y
- Torundero con tapa.
- Cinta métrica, y
- Termómetro clínico.

Cumple

Propiedad de la doctora



Foto 75

VII.- AGUA		3 señalados, 0 / 6 (0%)
<p>40. ¿El establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento de agua (tinaco o cisterna)?</p> <p>No sé puede verificar.</p> <p>No se proporcio evidenciam alguna.</p>		Deficiente
<p>41. ¿Se realiza limpieza y mantenimiento del tinaco o cisterna por lo menos una vez al año?</p> <p>No sé lleva la actividad.</p> <p>Se desconoce si los tinacos o cisterna se les realice mantenimiento.</p>		Deficiente
<p>42. ¿Se determina el cloro residual en un rango de 0.25 ppm, muestra bitácora y kit?</p> <p>No realiza la medición</p>		Deficiente
VIII.- RPBI		2 señalados, 12 / 16 (75%)
<p>43. ¿Cuenta con manifiesto de destrucción de RPBI?</p>		Cumple
<p>44. ¿Cuenta con programa de manejo de RPBI?</p> <p>No se proporcio evidenciam del programa de RPBI solicitado.</p>		Deficiente
<p>45. ¿Cuenta con contrato con empresa recolectora de RPBI, así como de manifiestos de recolección o se encuentra adherido a un plan de manejo externo?</p> <p>No se proporcio evidenciam del contrato de la empresa recolectora de RPBI</p>		Deficiente
<p>46. ¿Cuenta con cesto de basura municipal sin presencia de RPBI?</p>		Cumple



Foto 77

47. ¿Cuenta con bolsa roja para desechos de RPBI, si presencia de cosas ajenas y colocado en un bote con tapa?

Cumple




Foto 78

48. ¿Cuenta con un bote rojo rígido para el manejo de punzocortantes y libre de cosas ajenas?

Cumple



Foto 79

49. ¿Se cuenta con la señalética correspondiente de RPBI?

Cumple




Foto 80

50. ¿Las bolsas y contenedores de recolección de residuos peligrosos biológico-infecciosos y punzocortantes están ocupados al menos del 80% de su capacidad y cerrados?

Cumple



Foto 81




Foto 82

Resumen de los archivos multimedia



Foto 1




Foto 2




Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7




Foto 8




Foto 9




Foto 10




Foto 11



Foto 12




Foto 13




Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20

Foto 21

Foto 22

Foto 24

Foto 23



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29




Foto 30




Foto 31



Foto 32



Foto 33




Foto 34



Foto 35




Foto 36



Foto 37



Foto 38




Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43




Foto 44




Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53




Foto 54




Foto 55




Foto 56



Foto 57




Foto 58



Foto 59




Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64




Foto 65



Foto 66



Foto 67




Foto 68




Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82